

**Föreningen Badhytternas Vänner (BHV)  
Ljungskogens Strandbad**

**Besiktning - badhytter september 2024**

**Att ha en badhytt vid vår strand är ingen rättighet, det är en förmån och med den följer ansvar och skyldigheter.**

Våra besiktningar är en hjälp för alla att ta sitt ansvar och hålla sin badhytt i erforderligt gott skick. Styrelsen för BHV är väl medveten om att det av förklarliga skäl ännu inte funnits tid eller möjlighet att åtgärda de skador säsongens stormar orsakat flera av badhytterna på västra skiftet.

Vi redovisar resultatet av besiktningen till "Bolaget" (markägaren) samt för information till Vellinge kommun.

**Tänk på att badhyttsägaren inte betalar någon årsavgift till markägaren!**

Besiktningsprotokollet läggs ut på hemsidan [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas\\_vanner/Besiktningar](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Besiktningar). Dessutom lägges information på Ljungskogen FB gruppen Badhytternas Vänner.

**Läs om protokollet längre ner och leta upp ditt badhyttsnummer!**

**Besiktningen genomfördes av** Agneta Neumann, Cecilia Nilsson, Karin Sjögren, Mårten Opitz, Staffan Persson och Jenny Mejer.

**Badhytt nr** = Tillståndsbevisets nummer

**Allmän information om BHV och Tillståndsbevis**

Badhytternas Vänner är en ideell förening, som har uppdraget av Ljungskogens Strandbads AB (Bolaget) att se till att de regler som gäller för innehav av badhytt på området efterlevs. I Tillståndsbeviset för badhyttsplats, på mark, som förvaltas av Bolaget, står vilka regler som gäller för att äga rätt att inneha en badhytt inom Ljungskogenområdet. Hytternas specifika utseende är reglerat i en gällande detaljplan för fastigheten och typritningen finns på hemsidan [www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas\\_vanner/Regler](http://www.ljungskogen.info/Foreningar/Badhytternas_vanner/Regler) och dokumentation.

**Det enda godkända byggnadsmaterialet för själva hyttkonstruktionen är trä. Inga plåtbeslag är godkända, inklusive vindskivor och vattbräda (taklist).** Grundläggning sker på betongplintar och taket beläggs med svart takpapp. Hytten skall vara målad med vit färg.

För att erhålla tillstånd att inneha badhytt inom Ljungskogenområdet krävs att tillståndsinnehavaren äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen.

**Endast ett tillstånd (dvs en hytt) per bebyggd fastighet ges.** Om tillståndsinnehavaren säljer sin fastighet och flyttar utanför Ljungskogen, så anses Tillståndsbeviset för badhytten förverkat. I praktiken innebär det att säljaren av fastigheten även måste sälja badhytten till köparen av fastigheten eller till någon annan som äger en bebyggd fastighet inom Ljungskogen (såvida inte säljaren flyttar inom området, då kan säljaren ta med sig hytten men måste meddela BHV för att få ett nytt Tillståndsbevis kopplat till sin nya fastighet).

Vid försäljning måste BHV informeras så att nytt Tillståndsbevis kan utfärdas och det gamla makuleras. Kopia på köpeavtal lämnas till BHV.

Föreningen Badhytternas Vänner har en Facebook grupp, *Badhytternas vänner Ljunghusen*, som är en plats för diskussion och förslag på hur vi bäst sköter och förvaltar våra badhytter och för att dela kontakter och erfarenheter av hantverkare för nybyggnad och underhåll.

**I Besiktningsprotokollet redovisas:**

**1. Kontrollhytt - hytt som riskerar att fråntas ägaren pga bristande underhåll.**

Anmärkningar på dessa hytter skall åtgärdas omedelbart.

Separata brev skickas till kontrollhytternas ägare.

**2. Övriga hytter**

Anmärkningar i protokollet bör föranleda åtgärder under hösten/vintern 2024-2025.

**Viktigt!**

- \* Se till att badhytten ej står olåst och att söndriga fönster lagas snarast!
- \* Saknas takpapp eller är den skadad/saknas bör detta åtgärdas snarast för att förhindra följdskador
- \* Om siffror saknas eller ej följer gällande standard, vänligen kontakta [bhv.badhytterna@gmail.com](mailto:bhv.badhytterna@gmail.com) BHV har ett litet lager av siffror.

Vid frågor kontakta [bhv.badhytterna@gmail.com](mailto:bhv.badhytterna@gmail.com)

oooOoo

Badhytt nr	Badhytt bokstav	Skifte	Rad	K vid fg besiktning	Anmärkning	Vindskiva ej godkänd	Vattbräda ej godkänd	Siffror saknas	Siffror ej enl std	Hytt används ej
1	A	Östra	Främre		Vindskiva bytes	X			X	
1	B	Östra	Främre							
2		Östra	Främre		Vindskiva bytes. TRÅD VÄXER IN	X				
3	A	Östra	Främre		I behov av tvätt baksida					
3	B	Östra	Främre		Siffror saknas			X		
4		Östra	Främre						X	
5		Östra	Främre							
6		Östra	Främre						X	
7	A	Östra	Främre							
8	A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard				X	
8	B	Östra	Främre		Bänkar målas					
9	A	Östra	Främre		Siffror ej enl standard. Bänkar och räcke målas				X	
9	B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror ej enl standard. Takpapp saknas, troligen i behov av takbyte	X	X		X	
10		Östra	Främre						X	
11		Östra	Främre	K	Vattbräda trasig. Vindskiva på marken. Räcke i behov av renovering		X			X
12		Östra	Främre		Siffror ej enl standard				x	
13	A	Östra	Främre		Räcke målas		X			
13	B	Östra	Främre		Vattbräda saknas.		X			
14	B	Östra	Främre		Vattbräda saknas					
15	A	Östra	Bakre			X			X	
15	B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard.				X	
16		Östra	Främre	K	Vattbräda saknas och knutbrädor. Siffror ej enl standard. Hytt målas		X		X	
17		Östra	Främre							
18	A	Östra	Främre		Vindskiva saknas. Vattbräda saknas	X	X			
18	B	Östra	Främre		Vindskiva och vattbräda saknas	X	X			
19	A	Östra	Främre		I behov av målning och renovering					
19	B	Östra	Främre		Siffror övermålade. Hytt i behov av målning				X	
20	B	Östra	Bakre		Ny hytt 2024. Räcke och bänkar målas					
20		Östra	Främre		Vattbräda saknas. I behov av tvätt		X			
21	A	Östra	Främre							
21	B	Östra	Främre							
22	A	Östra	Främre		Vattbräda saknas.		X			
22	B	Östra	Främre							
22	C	Östra	Främre		Siffror ej enl standard.				X	
23	A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt. Dörr murken. Bänkar och räcke målas		X		X	
23	B	Östra	Främre		Siffror övermålade				X	
24	A	Östra	Främre		Vattbräda trasig. Hytt i behov av tvätt och målning		X			
24	B	Östra	Främre		Bänkar målas. I behov av tvätt baksida					
25	A	Östra	Främre							
25	B	Östra	Främre		Siffror saknas, vattbräda saknas. Hytt i behov av tvätt			X		
26	A	Östra	Främre		Räcke och bänkar saknas. Siffror ej enl standard, vattbräda saknas				X	
26	B	Östra	Främre				X			X
28	A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, bänkar bytes				X	
28	B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt					
29		Östra	Främre							
30	A	Östra	Främre		Hytt i plast					
30	B	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida					
31	A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt, algangrepp baksida					
31	B	Östra	Främre		Siffror ej enl standard, hytt i behov av tvätt, räcke murket				X	
32	A	Östra	Främre		Hytt i behov av tvätt och målning, räcke murket					
32	B	Östra	Främre		Målning räcke och bänkar		X			
33	A	Östra	Främre		Bänkar målas. Räcke färgsläpp. Hytt behov av tvätt. Hytt öppen					
33	B	Östra	Främre		Vattbräda släppt. Behöver grävas fram		X			
34	A	Östra	Främre		Vindskiva i plåt ej godkänd. Vattbräda saknas fram, släppt bak. Hytt i plast	X			X	

34	B	Östra	Främre		Räcke renoveras. Hytt i behov av målning. Används hytten?						
35	A	Östra	Främre								
35	B	Östra	Främre								
36	A	Östra	Främre								
36	B	Östra	Främre								
37	2	Östra	Bakre								
37	2	Östra	Bakre								
37	B	Östra	Främre	K	Vindskiva och vattbräda saknas. Framsida i behov av målning. Reparation pågår höst 2022 och fortfarande 2024	X	X				X
38	A	Östra	Främre		Siffror saknas				8:a saknas		
38	B	Östra	Främre		Vattbräda saknas Siffror ej kompletta, saknas en 8:a. I behov av tvätt		X		8:a saknas		
39		Östra	Främre		Vattbräda saknas		X		3:a trasig		
40		Östra	Främre	KKKK	Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Hytt står oläst - ÅTGÄRDAS OMGÄENDE! KONTROLLHYTT maj 2022 och fortfarande sep 2024		X				X
41	A	Östra	Främre		Vattbräda saknas		X				
41	B	Östra	Främre		Grävas fram och tvättas						
42	B	Östra	Främre		Siffror övermålade. Grävas fram				X		
45	A	Östra	Främre		Bänkar och räcke målas. Siffror ej enl standard					X	
45	B	Östra	Främre								
47	B	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Inneliggande dispens		X				
48	B	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, dörr trasig. Hela hytten i behov av tvätt		X				
49		Mellan	Bakre		Räcke och dörr i behov av målning						
50	A	Västra			BORTA						
50	B	Mellan	Bakre		I behova av målning						
51	A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. I behov av målning. Igenväxt		X				X
51	B	Mellan	Främre		Vattbräda saknas. Bänkar målas. Hytt i behov av målning		X				
52	A	Mellan	Främre		I behov av målning						X
54	B	Mellan	Främre	K	Vattbräda trasig, räcke trasigt, behöver målas. Siffror saknas		X	X			
55	A	Östra	Främre	K	Räcke och bänkar målas. Murkna bräder.		X				
55	B	Mellan	Främre		Grävas ut					X	X
56	A	Mellan	Främre								
56	B	Mellan	Främre		I behov av tvätt baksida						
57		Mellan	Främre	K	Trasiga bänkar. I behov av målning. Murken						X
58	A	Mellan	Främre	K	Vattbräda saknas. Hytt i behov av målning. Murken		X				X
58	B	Mellan	Främre		Dörr åtgärdas						
59	A	Mellan	Främre								
59	B	Mellan	Främre		Grävas ut						
60		Mellan	Främre		Vattbräda målas och bänkar målas. Siffror ej enl standard. Grävas ut		X			X	
61	A	Mellan	Främre		Hytt i behov av målning, räcke målas. Siffror ej enl standard					X	
62	B	Mellan	Främre		Räcke i behov av målning						
63	A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas		X				
63	B	Mellan	Främre								X
63		Västra									
64	A	Mellan	Främre		Siffror ej enligt standard					X	
64	B	Mellan	Främre		Ny hytt 2024. Målas, siffror saknas					X	
65	A	Mellan	Främre		Vindskiva bytas					X	
65	B	Mellan	Främre		Hytt i behov av tvätt						
66	A	Mellan	Främre				X				
66	B	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard och övermålade. I behov av målning och byte av dörr					X	
67	A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard. I behov av målning					X	
67	B	Mellan	Främre		Siffror saknas. Bänk trasig, i behov av målning				X		X
68	A	Mellan	Främre		I behov av målning						
68	B	Mellan	Främre								
69	A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard.					X	
69	B	Mellan	Främre	KKK	Verandaräcke trasigt. I behov av allmän översyn. Ny 6:a behövs					X	X

70		Mellan	Främre		Vattbräda saknas.Räcke saknas. I behov av tvätt			X			
71	A	Mellan	Främre		Vattbräda saknas.			X			
72		Mellan	Främre		Veranda målas, siffror ej enl standard. Inneliggande dispens					X	
73		Mellan	Främre		Uppallad, förankras ordentligt. Allmän översyn. Inneliggande dispens			X			
75	A	Mellan	Främre		Siffror ej enl standard. E förankrad, står farligt. Inneliggande dispens					X	
76	A	Mellan	Främre		Vindskiva i plåt, tvättas, räcke och framsida tvättas. Ej förankrad. Inneliggande dispens					X	
76	B	Mellan	Främre		Vindskiva i plåt, siffror saknas. Står på plattor. Målas. Inneliggande dispens	X			X	X	
77	A	Mellan	Främre		Bänkar och räcke målas. Inneliggande dispens						
77	B	Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard						X
78	A	Mellan	Främre		I behov av målning. Dörr och fönster står öppet. Inneliggande dispens			X			
78	B	Västra			Vattbräda ltrasig, i behov av tvätt. Inneliggande dispens			X			
79	A	Mellan	Bakre								
79	B	Mellan	Bakre								
79	C	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, hytt i behov av målning						
80	A	Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
81	B	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast ej godkänd, hytt i behov av målning			X			
82	A	Västra	Främre								
82	B	Västra	Främre		Påväxt på dörr						
85	A	Västra	Främre		Bänk ej enl standard, baksida tvättas						
85	B	Västra	Främre		Tvätt baksida						
86	A	Västra	Främre								
88	B	Västra	Främre								
90		Västra	Främre		I behov av tvätt. Oklart hyttnr 90 eller 90A. Allmän översyn. Grund åtgärdas, nytt fundament					A saknas	
91	A	Västra	Främre		Ny hytt våren 22.						
92	A	Västra			Veranda trasig. Hytt i behov av målning					X	
92	B	Västra	Främre		Ny hytt 2024. Förankring hög						
93	A	Västra	Främre		Förankring hög						
94		Västra	Främre		Förankring hög						
96		Västra	Främre		Siffror övermålad. Hytt mycket trasig. Förankring hög						
98	C	Västra			I behov av tvätt						
98	D	Västra			Renovering pågår 2022. Fortfarande sep 2024						
98	G	Västra	Bakflyttad								
98		Västra	Bakre		Veranda målas						
99	A	Västra			Veranda målas						
101		Västra			BORTA						
104		Västra	Bakflyttad		HEMTAGEN TILL TOMT						
105	A	Västra			Siffror, räcke, veranda, vattbräda saknas			X	X		
105	B	Västra			Ny hytt 2024						
106	A	Västra			Ny hytt 2024. Veranda målas						
106	B	Västra			Veranda trasig. Hytt i behov av målning						
107		Västra	Främre		Veranda saknas. Förankring hög						
109		Västra	Bakflyttad								
110		Västra	Bakflyttad		Målning veranda						
111		Västra	Bakflyttad								
112	B	Västra	Bakflyttad		Vinskiva ej godkänd	X					X
112		Västra			Vindskiva och vattbräda saknas. Siffror saknas, veranda saknas. I behov av tvätt och målning	X		X	X		
113		Västra			Ny hytt 2024. Siffror ej enl standard						X
114		Västra			Siffror ej enl standard, bytas.						X
115	A	Västra	Bakflyttad		I behov av tvätt						X
115	B	Västra	Bakflyttad		Svart golv ej enl standard, veranda saknas. I behov av tvätt och målning						
116		Västra	Bakflyttad								
117		Västra			Hytt i behov av målning, vattbräda saknas. Räcke och bänkar målas			X			
118		Västra	Bakflyttad								
119		Västra	Bakflyttad		Veranda målas						X
120		Västra			Tak trasigt, veranda trasig. Vattbräda målas						

121		Östra	Bakre	Bänkar saknas, i behov av målning						X
122		Västra		Ny hytt 2024. Veranda målas						
123		Västra	Bakflyttad						X	
124		Västra		Hytt i behov av målning. Vattbräda saknas.			X		X	X
125		Västra		Ny hytt 2024. Verandra målas						
126		Västra	Bakflyttad							
127		Västra		Veranda trasig. Hytt i behov av tvätt					X	
128		Västra		Vattbräda trasig, veranda målas. Siffror saknas				X		
130		Västra								
131		Västra		I behov av tvätt						
132		Västra								
134		Västra								
135		Västra		Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning					X	
136		Västra							X	
137		Västra						X	X	
138		Västra		Veranda målas, siffror ej enl standard. I behov av tvätt baksida					X	
139		Västra								
140		Västra		Vattbräda saknas. I behov av tvätt. Rätas upp, står snett			X			
141		Västra		Räcke målas, siffror saknas, bänkar saknas, vindskrivna saknas. I behov av tvätt	X			X	X	
142		Västra		Siffror ej enl standard, bänkar målas					X	
143		Västra		Siffror ej enl standard, bänkar målas. I behov av tvätt baksida					X	
144		Västra		Bänkar och räcke målas, siffror ej enl standard. I behov av tvätt baksida					X	
145		Västra		Siffror ej enl standard					X	
146		Västra		Bänkar behöver repareras. Bör flyttas bakåt. STÅR VID VATTENTORNET						
147		Västra	Bakre	Siffror ej enl standard					X	
148		Västra	Bakre	Siffror ej enl standard. I behov av tvätt. Ruta sönder					X	
149		Västra	Bakre	Vattbräda saknas, bänk saknas.			X			
150		Västra		Baksida,dörr och räcke i behov av tvätt och målning						
301		Östra	Bakre	I behov av tvätt. Räcke målas, bänkar repareras och målas	X					
302		Östra	Bakre							
303		Östra	Bakre	Vattbräda saknas, räcke saknas			X			
305		Östra	Bakre							
307		Östra	Bakre	Siffror övermålade					X	
308		Östra	Bakre	I behov av tvätt						
309		Östra	Bakre						X	
310		Östra	Bakre							
311		Östra	Bakre	Siffror ej enl standard, vattbräda saknas			X		X	
312		Östra	Bakre	Siffror ej enligt standard. Fasad framsida i behov av renovering. Tvätt baksida					X	
313		Östra	Bakre							
314		Östra	Bakre							
315		Östra	Bakre	Vattbräda saknas, räcke och bänkar målas.	X		X			
316		Östra	Bakre	Räcke, bänkar och dörr målas				X		
318		Östra	Bakre	Vattbräda saknas. Vindskrivna bytas. I behov av målning dörr och baksida			X			
327		Östra	Främre	Vindskivor och vattbräda saknas. I behov av målning, murkna bräder	X		X			X
328		Östra	Främre	I behov av reparation vindskivor, vattbräda saknas, siffror ej enligt standard	X		X		X	
330		Östra	Främre	Bänkar och räcke målas					X	
331		Östra	Främre							
332		Östra	Främre	Hytt målas, vattbräda lossnat			X			
347		Östra	Bakre	Bänkar och räcke målas					X	
348		Östra	Bakre	I behov av målning. Siffror ej enl standard. Vattbräda trasig. Algangrepp			X		X	
351		Östra	Bakre	I behov av tvätt						
353		Östra	Bakre	Vattbräda saknas. "Inplastad", ej standard			X			
354		Östra	Bakre	Vattbräda trasig baksida			X			
355		Östra	Bakre							
356		Östra	Bakre	Bänkar i behov av målning, hytt i behov av tvätt					X	

361		Östra	Bakre	I behov av tvätt						
362		Östra	Bakre	Början till algangrepp baksida						
363		Östra	Bakre	Siffror ej enligt standard, i behov av tvätt. Bänkar och räcke målas					X	
364		Östra	Bakre	Hytt i behov av tvätt					X	
366		Östra	Bakre							
367		Östra	Bakre	Vattbräda saknas			X			
368		Östra	Bakre							
369		Östra	Bakre	Hytt i behov av tvätt						
370		Östra	Bakre							
371		Östra	Bakre							
373		Östra	Bakre							
374		Östra	Bakre	I behov av tvätt baksida						
375		Östra	Bakre							
376		Östra	Bakre	Badhyttens höjd justeras. Bänkar och siffror saknas. I behov av tvätt och målning räcke					X	
377		Östra	Bakre	Siffror ej enl standard.						X
378		Östra	Bakre							
379		Östra	Bakre	Vindskiva saknas, målning av terass, bänkar saknas. Vattbräda saknas	X	X	X			
380		Östra	Bakre							
381		Östra	Bakre	Siffror övermalade. En 3:a saknas. Hytt i behov av tillsyn och målning					3:a saknas	
382		Östra	Bakre	Golvet i behov av reparation - hål i golvet. I behov av målning						X
383		Östra	Bakre	Siffror ej enl standard					X	
384		Östra	Bakre							
385		Östra	Bakre	Vattbräda saknas. Siffror övermalade, bänk trasig. Halv vindskiva saknas	X	X			X	X
386		Östra	Bakre	Ny hytt 2022						
387		Östra	Bakre	Vattbräda saknas. I behov av målning			X			
400	Mellan	Bakre		Vindskiva trasig						
401	Mellan	Bakre		Hytt i behov av tvätt, ev målning. Räcke i behov av målning						
402	Mellan	Bakre		Vattbräda i behov av reparation, hela hytten i behov av målning			X			?
404	Mellan	Bakre								
405	Mellan	Bakre		Fönster bak åtgärdas, i behov av målning, räcke trasigt						
406	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas			X			
407	Mellan	Bakre		Räcke i behov av målning. Tvättas baksida. Fönster målas						
408	Mellan	Bakre		Ny hytt. Siffror behövs					X	
409	Mellan	Bakre								
410	Mellan	Bakre		I behov av tvätt, skrap, målning						
411	Mellan	Bakre		I behov av målning samt av allmän översyn.						
412	Mellan	Bakre		Veranda och dörr i behov av målning. Baksida tvättas.						
413	Mellan	Bakre		Takpappa bör skäras av, vattbräda saknas.			X			
415	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av tvätt, räcke målas			X			
416	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas			X			
417	Mellan	Bakre		Bänkar saknas, vattbräda saknas. I behov av målning baksida			X			
418	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida.						
419	Mellan	Bakre		I behov av tvätt baksida						
421	Mellan	Bakre		Renovering påbörjad oktober 21, pågår fortfarande september 24						
422	Mellan	Bakre		Vattbräda och vindskiva saknas. Takpapp saknas.	X	X				
423	Mellan	Bakre								
424	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning			X			
425	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning.			X			
426	Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av målning.			X		X	X
427	Mellan	Bakre		Ny hytt 2024, vattbräda saknas			X			
428	Mellan	Bakre		Bänkar målas. I behov av tvätt						
429	Mellan	Bakre								
430	Mellan	Bakre		Siffror ej enl standard, i behov av tvätt och målning. Ej överlätningsbar					X	
432	Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
436	Mellan	Bakre		Vattbräda i plast			X			

437		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, i behov av målning			X			
438		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, bänkar ej enl standard			X			
439		Mellan	Bakre								
441		Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
442		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I behov av tvätt			X			
444		Mellan	Bakre		Räcke och bänkar målas						
445		Mellan	Bakre		I behov av målning						
446		Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
447		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard, vindskiva trasig. I behov av tvätt		X	X		X	
448		Mellan	Bakre		Ny hytt 2024						
449		Mellan	Bakre		I behov av målning						
451		Mellan	Bakre		Siffror ej enl standard. I behov av tvätt och målning, vindskiva trasig		X			X	
452		Mellan	Bakre								
453		Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
454		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas			X			
455		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, siffror ej enl standard.			X		X	
456		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas. I stort behov av målning			X			
457		Mellan	Bakre								
458		Mellan	Bakre								
459		Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
460		Mellan	Bakre		Vattbräda saknas, fönsterlucka bytas, hytt i behov av tvätt och målning			X			
461		Mellan	Bakre		Siffror ej godkänd standard.					X	
462		Mellan	Bakre		I behov av tvätt						
463		Mellan	Bakre								
466		Mellan	Bakre				X				
467		Mellan	Bakre		Ny hytt 2022						
504		Västra	Främre		Vattbräda i plast, hytt i behov av tvätt och målning på baksida			X			
505		Västra	Främre								
506		Västra			Ram till badhytt uppsatt						
507		Västra	Främre								
508		Västra	Främre		Hytt och räcke i behov av målning						
509		Västra	Främre								
510		Västra	Främre		Vattbräda saknas. Vindskiva målas. Siffran 5:a trasig			X		5:a trasig	
511		Västra	Främre		Tvättas baksida & bänkar						
512		Västra	Främre								
513		Västra	Främre		I behov av tvätt baksida						
515		Västra	Främre		Allmän översyn, plintar saknas. Förankring						
516		Västra	Främre		Allmän översyn, plintar saknas. Förankring. Tak lossnat						
517		Västra	Främre		Glidit bak, allmän översyn. Förankring						
519		Västra	Främre		Vattbräda saknas. Fönster målas, tvättas baksida. Mycket trasig. Nytt fundament			X			